



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU  
Gabinete do Prefeito

**Ofício 165/2024**

Assunto: Resposta Indicação Legislativa 144/2024

Conceição de Macabu, 09 de Agosto de 2024.


À Presidente da Câmara Municipal de Conceição de Macabu  
Exm<sup>a</sup> Sr<sup>a</sup> Nathália Silveira Braga


Exm<sup>a</sup> Presidente,

Cumprimento-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência resposta a **INDICAÇÃO LEGISLATIVA nº 144/2024** de autoria do vereador Jorge Luiz Silva Andrade (Dhal).

Manifestando protestos de elevada estima e distinta consideração, despeço-me.

Atenciosamente,

  
**VALMIR TAVARES LESSA**  
-Prefeito-  
Gestão 2021/2024

Câmara Municipal de  
Conceição de Macabu  
PROTOCOLO GERAL  
Nº 552/24  
Ass:   
27/08/24

Ao setor de Engenharia  
Para visita "in loco" e levantamento dos materiais necessários

P.M.C.M.	
Processo nº	
Rubrica	Fis

  
Gabriella da S. C. Barbosa  
Secretária Municipal  
de Obras  
Port. 1044/2022

07/12/23

A secretária de Obras, em 25/07/24  
obra realizada, segue anexo relatório.

Alcebiades Lemos Barbosa Filho  
Diretor de Dep. Projetos e Obras  
Portaria 051/2024

Ao Chefe de Gabinete

A reforma foi realizada, segue em anexo o relatório.

  
Gabriella da S. C. Barbosa  
Secretária Municipal  
de Obras  
Port. 1044/2022

25/07/24



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

**I. INTRODUÇÃO**

Este relatório tem como objetivo apresentar os resultados da obra do Corpo de Bombeiros, localizada em Av. Victor Sence, 410-484 - Paraíso, Conceição de Macabu - RJ, 28740-000. A obra foi iniciada em 15/04/2024 e concluída em 03/05/2024.

**II. DESCRIÇÃO DO PROJETO**



Após a solicitação da equipe do Corpo de Bombeiros, foi executado reparo nas estruturas dos telhados e nas telhas, reparo em diversos pontos de pintura, reparo na rede de hidráulica e elétrica entre outros.

**III. EQUIPA**

A equipe responsável pela execução da obra foi composta por:



Equipe de eletricitas, bombeiros hidráulicos, pedreiros, ajudantes e pintores da Secretaria de Obras.

**IV. RELAÇÃO FOTOGRÁFICA**





**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**



**V. FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA**


Durante o período de execução, foram realizadas inspeções periódicas por parte da Secretaria de Obras. Todos os padrões de segurança foram seguidos, e não ocorreram acidentes graves. A equipe seguiu as diretrizes de segurança, utilizando equipamentos de proteção individuais (EPIs) adequados.



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**VI. AVALIAÇÃO FINAL**

A obra foi entregue de acordo com as especificações do contrato e está apta para uso. A equipe envolvida se empenhou para garantir a qualidade e a durabilidade das instalações realizadas.

  
Alcebiades Lemos Barbosa Filho  
Engenheiro Civil – CREA-RJ 2020107865  
Fiscal da Obra  
Portaria 051/2024